

ООО ФИРМА "СФЕРА АВТО" ИНН 5262296266 КПП 526201001
Юр. адрес: г.Н.Новгород ул. Н.Сусловой д.25 оф.23 Факт. адрес: г.Н.Новгород ул. Н.Сусловой д.25 оф.23 Форма БСО
утверждена приказ №2 от 04.02.2014г.
тел.: (831)253-77-92, 276-08-94, 413-85-63 www.dizs.ru

Заявка на работы № KC200946

Принят 18.02.16 11:57:15

АВТОМОБИЛЬ Гос. № E514PC197, модель SSANG YONG Кyron, год вып 2011
№ куз. Z8US0ATKSB0019475, № двиг , пробег: 0

ЗАКАЗЧИК Фель Илья Борисович тел. 9108816318

Адрес ул. Школьная 36 - 20

Неравномерная работа двигателя. Горит ошибка двигателя. Двигатель не развивает обороты. Посторонний шум в двигателе. Повышенная дымность

Причина обращения: **выхлопа.**


Перечень заявленных работ

№	Код/ № по каталогу	Наименование работы	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	A6.045/	Электронная диагностика двигателя.(Считывание ошибок из блока управления двигателя)	1	шт.	800.00	800.00
2	337/ C5.150	Форсунка (все) - снять.	0.6	н/ч	1,450.00	870.00
3	A6.014/	Форсунка - проверка на стенде Давления конца сжатия - замер	4	шт.	800.00	3,200.00

Ориентировочный срок выполнения работ 5 (рабочих дней)

Итого работ на сумму: 4870.00

Дата начала работ 18.02.16

Исполнитель  (директор Панова Ольга Андреевна)
подпись

Итого заявленных работ: 4870.00 руб.

Итого к оплате: 4870.00 руб. (Четыре тысячи восемьсот семьдесят рублей 00 копеек) в том числе НДС (0%) 0.00 руб.

Неравномерная работа двигателя. Горит ошибка двигателя. Двигатель не развивает обороты. Посторонний шум в двигателе. Повышенная дымность выхлопа.

Причину обращения и перечень заявленных работ подтверждаю.

Заказчик  /Фель Илья Борисович/